(EN) Glove Models: 2529123 Working gloves Latex

READ THESE INSTRUCTION CAREFULLY FIRST AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE

THIS GLOVE IS A PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT BELONGING TO THE CATEGORY II.
The information contained in these user instructions is to let the user in choosing the correct personal protective equipment (PPE) and to assistin using the PPE.
It has been subject to a(n) type Examination performed by:

C.T.C. (0075)
4, rue Hermann Frenkel
69367 LYON Cedex 07
FRANCE

Our sizes references:	Sizes chart From EN/ISO 2420:2020
8 (Medium, M)	8
9 (Large, L)	9
10 (X-Large, XL)	10
11 (XX-Large, XXL)	11

Manufacturer's trade mark

CE the CE mark means that these gloves are personal protective equipment conforming to the essential health and safety requirements set forth in the regulation 2016/425 (and have been certified by a notified body)

Instruction/user manual available

EN388 Pictogram – means the mechanical hazard for EN388
3131>> level of performance, see table 1

3131X

The gloves have been made as protection against mechanical risks such as abrasion, cutting, ripping and perforation as per the performance in table 1 below.
WARNING: Do not use in contact with liquids.
IMPORTANT : The protective performance refer to the glove palm.

Tabel 1

abrasion resistance	3
cut resistance	1
tear- resistance	3
puncture- resistance	1
Cut resistance method (EN ISO 13997)	X

3131X
ZD Trading Peremarkt 15 1681 PG Zwaagdijk-Oost,(NL)

USE

Prior to use, make sure the gloves in good condition by checking there are no cuts, holes or toss etc. If the gloves are not in perfect condition, replace them immediately. The gloves must be used only for the risks proposed in this user manual. IMPORTANT: Never use PPE near moving parts in which it can get entangled.

STORING

The gloves are in polyethylene bags. Keep the gloves in their original packaging in a clean, dry place away from sources of heat and direct sunlight. If stored as indicated, the glove will keep their characteristics for a long time. The user must always inspect the gloves to ensue they are sound prior to using them. how long the gloves will last depends on the use andcare the user takes with using and storage.

LATEX Natural rubber latex, which may cause an allergi reaction, has been used in the manut cture of this product.

ZD Traing
Peremarkt 15
1681 PJ Zwaagdijk-Oost (NL)
Made i China

(NL) Handschoenmocellen: 2529123 Werkhandschoenen Latex

LEESDEZE INSTRUCTIES EERST AANDACHTIG DOOR EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING

DEZE HANDSCHOEN IS VOOR PERSOONLIJKE BESCHERMING EN HOORT BIJ CATEGORIE II.
De informatie in deze instructies is bedoelt om de gebruiker te helpen bij het kiezen van het juiste persoonlijke beschermingsmiddel (PBM) en het gebruiken van het PBM.
Het efeel is onderworpen aan een CE] het uitgevoerd door:

C.T.C. (0075)
4, rue Hermann Frenkel
69367 LYON Cedex 07
FRANCE

Onze maatreferenties	Maattabel uit EN/ISO21420:2020
8 (Medium, M)	8
9 (Large, L)	9
10 K-Large, XL)	10
11 KK-Large, XXL)	11

Handelsmerk van de fabrikant:

CE De CE-markering houdt in dat deze handschoenen persoonlijke bescherming middelen zijdie voldoen aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen vastgelegd in verordening 2016/425 en die gecertificeerd zijn door een aangemelde instelnte.

Instructie/handleiding beschikbaar

EN388 Pictogram = betekent bescherming tegen mechanische risico's overeenkomstig EN 388
3131X 3131X= prestatieniveau, de abel 1

3131X

De handschoenen zijn gemaakt om bescherming te bieden tegen mechanische risico's zoals schuren, snijden, scheuren en perforatie (overeenkomstig de prestatie in tabel 1 hieronder).
WAARSCHUWING: Vermijd contact met vloeistoffen.
BELANGRIJK: De bescherming verwijst naar be palm van te handschoen.

Tabel 1

schuurweerstand	3
snijweerstand	1
scheurweerstand	3
perforatieweerstand	1
Methode ontweerstand (EN ISO 13997)	X

3131X
ZD Trading Peremarkt 15 1681 PG Zwaagdijk-Oost,(NL)

GEBRUIK

Controleer de handschoenen vóór gebruik op scheuren, ,otten etc. Indien de handschoenen niet in perfecte staat verkeren, moeten ze onmiddellijk worden vervangen. De handschoenen blevlen uitsluitend bescherming tegen de risico's die in deze handleiding worden genoemd. BELANGRIJK: Gebruik het PBM niet in de buurt van bewegende delen, aangezien het vlin verstrikt kan raken.

BEWAREN

De handschoenen zijn verpakt in PE-zakken Bewaar de handschoenen in de originele verpakking op een schone, droge plek uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Indien de handschoenen worden bewaard zoals beschreven, behouden ze hun eigenschappen gedurende lange tijd. De gebru iker moet dehandschoenen vóór gebruik altijd inspecteren om zth ervan te verzekeren dat ze deugdelijk zijn. De levensduur van de handschoenen isafhankelijk van het gebruik en de bewaarwijze.

LATEX Natuur ubber latex (dat een allergische reactie kan veroorzaken) is gebruikt bij de vervaardiging van dit product.

ZD Trading
Peremarkt 15
1681 PG Zwaagdijk-Oost (NL)
Made in China

(FR) Modèles de gant : 2529123 Gants de travail Latex

AVANT DE COMMENCER, LISEZ ATTENTIVEMENT CESINSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES POUR TOUTE CONSULTATION ULTÉRIEURE

CES GANTS SONT UN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE APPARTENANT À LACATÉGORIE II.
Les informations contenues dans cette notice visent à aider l'utilisateur à choisir le bon équipement de protection individuelle (EPI) et dassister à l'utilisation de l'EPI.
Il ont été soumis à un examen EU de type effectué par :

C.T.C. (0075)
4, rue Hermann Frenkel
69367 LYON Cedex 07
FRANCE

4os références de aille	Tableau des tailles selon EN/ISO21420:2020
8 (Medium, M)	8
9 (Large, L)	9
10 (X-Large, XL)	10
11 (XX-Large, XXL)	11

Marque de commerce du fabricant

CE Le marquage CE signifie que ces gants sont des équipements de pro ection individuelle conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de securité de la directive 2016/425 et ont été certifiés par un organisme notifié.

Instruction/Notice disponibles

EN388 Pictogramme – désigne e risque mécanique pour EN388
3131X= niveau de performance, voir tableau 1

3131X

Les gants ont été fabriqués en tant que protection contre les risques mécaniques tels que labrasion, les coupures, les déchirures et la perforation en respect des performances indiquées dans le tableau 1 ci-dessous.
AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser en contact avec des liquides.
IMPORTANT : La performance de protection se réfère à la paume du gant.

Tableau 1

Résistance à 'abrasion	3
Résistance aux coupures	1
Résistance aux déchirures	3
Résistance à la perforation	1
Méthode d'essai de résistance à la coupure (EN ISO 13997)	X

3131X
ZD Trading Peremarkt 15 1681 PG Zwaagdijk-Oost,(NL)

UTILISATION

Avant toute utilisation, s'assurer que les gants sont en bon état en vérifiant qu'ils ne sont pascoupés, troués ou déchirés. Si les gants ne sont pas en parfait état, les remplacer immédiatement. Les gants doivent être uniquement utilisés pour les risques proposés dans la présente notice. IMPORTANT : Ne jamais utiliser un EPI près de pièces en mouvement où il put être happé.

STOCKAGE

Les gants se trouvent dans des sacs en polyéthylène. Garder les gants dans leur emballage original dans un endroit propre, sec, éloigné des sources de chaleur et des rayons indirects du soleil. S'ils sont correctement stockés, les gants gardenot longtemps leurs propriétés. Lafréquence det ouipues n'opecter les gants afin de savoirsi qu'ils sont en bonétat avant dles utiliser. La durée de vie des gants dépend de leur utilisation et du soin employé par l'utilisateur pendant leur utilisation et leur stockage.

LATEX Du latex de caoutchouc naturel, susceptible de causer une réaction illergique, a été utilisé lors de la fabrication de ce produit.

ZD Trading
Peremarkt 15
1681 PG Zwaagdijk-Oost (NL)
Made in China

(DE) Hanśchuh-Bezeichnung: 2529123 Arbeitshandschuhe Latex

BITTE LESEN SIE ZUNÄCHST DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG AUFMERKSAM DURCH UND BEWAHREN SIE SIE ZUM SPÄTEREN NACHLESEN AUF

DIESERSCHUTZHANDSCHUH IST TEIL EINER PERSÖNLICHEN SCHUTZAUSRÜSTUNG DER CLASSE II.
Die Angaben in dieser Gebrauchsanleitung sollen dr richtige Auswahl und den korrekten Einsatz von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) erleichtern.
Das Produkt wurde für die EU-Baumusterprüfung geprüft durch:

C.T.C. (0075)
4, rue Hermann Frenkel
69367 LYON Cedex 07
FRANCE

UnsereGrößenbezeichnung	Größentabelle nach EN/ISO21420:2020
8 (Medium, M)	8
9 (Large, L)	9
10 (X-Large, XL)	10
11 (XX-Large, XXL)	11

Hersteller:

CE Das CE-Zeichen bedeutet, dass esich bei diesen Handschuhen um persönliche Schutzausrüstung handelt, die den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Verschrift 2016/425 entsprechen und von einer zugelassenen Stelle zertifiziert werden.

Gebrauchsanleitung/Verwendeinformation verfügbar

EN388 Piktogramm - gibt die mechanischen Risiken nach EN388
3131X = Leistungsstufe, siehe Tabelle 1

3131X

Die Handschuhe dienen als Schutz vor mechanischen Risiken wie Abrieb, Schnitt, Weiterreißen und Durchstich wie mittels der Leistungsstufen in der nachfolgenden Tabelle 1 angegeben.
WARNUNG: Nicht bestimmt gegen Flüssigkeiten, ächt bei Kontakt mit Flüssigkeiten verwenden.
WICHTIG: Die Schutzeigenschaften beziehen sich auf den Handteilschbereich der Handschuhe.

Tabelle 1

Abriebfestigkeit	3
Schnittbeständigkeit	1
Weiterreißfestigkeit	3
Durchstichfestigkeit	1
Schnittfestigkeitsmethode (EN ISO 13997)	X

3131X
ZD Trading Peremarkt 15 1681 PG Zwaagdijk-Oost,(NL)

VERWENDUNG

Vergewissern Sie sich vor dem ersten Gebrauch, dass die Handschuhe in einwandfreiem Zustand und frei von Schnitten, Löchern, Rissen, etc. sind. Tauschen Sie Handschuhe, die nichtin einwandfreiem Zustand sind, unverzüglich aus. Die Handschuhe sind ausschließlich als Schutzvor den in der Gebrauchsanleitung genannten Risiken zu verwenden.
WICHTIG: PSA darf nie in der Nähe von bewegtlichen Teilen, welche die PSA erfassen könnten, getragen werden.

LAGERUNG

Die Handschuhe werdrin in Polyethylen-Beuteln geliefert. Bewahren Sie die Handschuhe in ihrer Originalverpackung an einem sauberen, trockenen Ort, vor Hitze und direktem Sonnenlich geschützt auf. Werden die Hinweise für Lagerung und Umgebung beachtet, behalten die Handschuhe ihre Eigenschaften über lange Zeit bei.
Der Verwender hat die Handschuhevor jedem Gebrauch auf ihren einwandfreien Zustand zu prüfen.
Die Lebensdauer der Handschuhe hängt vom Gebauch sowie der Sorgfalt des Verwenders bei Gebrauch ed Lagerung ab.

LATEX In diesem Produkt wurde Naturkautschuklatex verarbeitet. Dies kann allergische Reaktionen verursachen.

ZD Trading
Peremarkt 15
1681 PG Zwaagdijk-Oost (NL)
Made i China

(PL) Modele rękawiczek: 2529123 Lateks rękawice robocze

NELŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIEŻSZĄ INSTRUKCJĄ I ZACHOWAĆ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ

NINIEJSZE RĘKAWICE STANOWIĄ ŚRODEK OCHRONY INDYWIDUALNEJ NALEŻĄCEJ DO KATEGORII II.
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji użytkownika mająpomóc użytkownikowi w wyborze odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE) oraz pomóc w ich wykorzystaniu.
Modyfikowano:

C.T.C. (0075)
4, rue Hermann Frenkel
69367 LYON Cedex 07
FRANCE

Nasze referencje rozmiarowe	Tabela rozmiarów z EN/ISO21420:2020
8 (średni, M)	8
9 (duży, L)	9
10 (X-Large, XL)	10
11 (XXduży, XXL)	11

Znak towarowy producenta

CE Znak CE oznacza, że rękawice te stanowią element sprzętu ochrony osobistej, spełniającej wymagania z zakresuzdrowia i bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu 2016/425 i uzyskałyone certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną.

Instrukcja/dostępna instrukcja obsługi

EN388 Fiktogram – oznacza zagrożenia mechaniczne zla EN388
3131X – poziom wydajności, patrz tabela 1

3131X

Rękawice zostały wykonane jako środekochrony przed zagrożer lami mechanicznymi, takimi jak ciarcia, przebicia, rozerwania i przedziurawienia.
jakmo pokazano to w tabeli 1 poniżej.
OSTRZEŻENIE: nie używać w kontakcie z płynami.
WIZNE: wartowa ochronnaznajduje sięna wewnętrznej stronie rękawic.

Tabela 1

Odporność na ścieranie	3
Odporność na nacinanie	1
Odporność narozrywanie	3
Odporność naprzebicie	1
Metoda badania odporności na przecięcie (EN ISO 13997)	X

3131X
ZD Trading Peremarkt 15 1681 PG Zwaagdijk-Oost,(NL)

ZASTOSOWANIE

Przed użyciem należy upewnić się, że rękawice są w dobrym stanie, sprawdzając, czy stwierdza się na ich przeciętia. dziury czy zerwięcia itp. Jeśli rękawice nie są w idealnym stanie, należy je natychmiast wymienić.
Rękawice powinny być wykorzystywanetylko do wykonywania czynności niebezpiecznych proponowanych w niniejszej instrukcji obsługi.
WAŻNE: nigdy wnależy używać środków ochrony osobistej w pobliżu ruchomych części, w które mogą one zaczepić.

PRZECHOWYWANIE

Rękawice znajdują się w workach polietylenowych. Rękawice należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w czystym, suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Jeśli są one przechowywane jak wskazano, rękawice zachowają swoje właściwości przez długi czas.
Przed użyciem rękawic użytkownik musi zwrócić uwagę na sprawność, czy są one pewne.
Jakdługo będzie można używać rękawicsiędzy od tego, jak użytkownikmo nie dba odnośnie stosowania i przechowywania.

LATEX Ta procedura jego produktu użyto naturalnego lateks, który może powodować reakcję alergiczną.

ATTION
ZDTrading
Peremarkt 15
1681 PG Zwaagdijk-Oost
Hayardia
Telefon: 31 (0)228-565080

(CZ) Model rukavic: 2529123 Pracovní rukavice Latex

TENTO NÁVOD K POUŽITÍ SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE A UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU

TO RUKAVICE NÁLEŽÍ DO II. KATEGORIE OSOBNÍCH OCHRANNÝCH POMŮCEK.
Účelem informací obsaženýchv tomto uživatelském návodu je pomoci uživatelům vybrat si správnýosobní ochranný prostředek a správně ho používat.
Elsrkolaslavi typu provedla spoušťaná:

C.T.C. (0075)
4, rue Hermann Frenkel
69367 LYON Cedex 07
FRANCE

Naše velikosti	Tabulka velikostí dle normy EN/ISO21420:2020
8(střední, M)	8
9(velký,L)	9
1(jextra velký, XL)	10
1(jextra velké, XXL)	11

Ochranná známka výrobce

CE Označení CE znamená, žetyto rukavice jsou osobní ochranný prostředek spřlňující základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, kteréstanovuje směrnice 2016/425, a že získaly osvědčení od oznámeného subjektu.

Návod / uživatelská příručka k dispozici

EN388 Piktogram – znamená mechanické riziko podle normy EN388
3131X – úroveň výkonu, viz tabulka 1

3131X

Tyto rukavice poskytují ochranu před mechanickými rizikyjako odře, prořezání, protržení a propíchnutí. Úroveň ochrany je uvedena v tabulce 1 níže.
VÝSTRAHA: Nepoužívejte při kontaktu s tekutinami.
DŮLEŽITÉ: Úroveň ochrany se týkaje na dlaňovou část rukavice.

Tabulka 1

odolnost proti oděru	3
odolnost proti prořezání	1
odolnost proti protržení	3
odolnost proti propichnutí	1
Norma odolnosti proti prořezu (ISN EN ISO 13997	X

3131X
ZD Trading Peremarkt 15 1681 PG Zwaagdijk-Oost,(NL)

POUŽITÍ

Při použitím rukavic se ujistěte, že jsou v dobrém stavu - nejsou proříznuté, prodřívělé ani protržené apod.
Pouit rukavice nejsou v bezvadném stavu, bezodkladně je vyměňte za nové. Rukavice se smí používat pouze jako ochranu před rizíky uvedenými v této uživatelské příručce.
DŮLEŽITÉ: Dodržujte ustanovení z pořízky nálezy nepoužívejte v blízkosti pohyblivých částí, do kterých se mohou zamotat.

SKLADOVÁNÍ

Rukavice jsou uloženy v polyetylénových sáčcích. Přechovejte rukavice v originálním obalu na čistém, suchém místě, mimo zdroj tepla a mimo přímé sluneční světlo. Pokud jsou rukavice skladovány v souladu s uvedenými instrukcemi, uchovají si své vlastnosti po dlouhou dobu. Uživatel musí rukavice před každým použitím zkontrolovatv sáhlé se, že nejsou poškozené. Trvanlivost rukavic závisí na způsobu jejich používání a skladování.

LATEX K výrobě tohoto produktu byl použit latex zvlněné na kvalitu, který může vyvolat alergickou reakci.

ZD Trading
Peremarkt 15
1681 PG Zwaagdijk-Oost (N.)
Made in China

(IT) Modelli di guanti: 2529123 Guanti da lavoro, lattice

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTI ISTRUZIONI PRIMA DI TUTTO E CONSERVARLE PER RIFERIMENTO FUTURO

QUESTO GUANTO È UN DISPOSITIVO DI PROFEZIONE PERSONALE APPARTENENTE ALLA CATEGORIA I I.
Le informazioni contenute in queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo ci aiutare 'utente nella scelta dei dispositivi di protezione individuale (DPI) corretti e nell'uso dei DPI.
È stato sottoposto ad un esame EL da partedi:

C.T.C. (0075)
4, rueHermanr Frenkel
6936: LYON Cedex 07
FRANCIA

I nostri riferimenti per le taglie	Tabellataglie da EN/ISO21428:2020
8 (Medium, M)	8
9 (Large, L)	9
10 (X-Large, XL)	10
11 (XX-Large, XXL)	11

Marcio del produttore

CE il marchio CE indica che questi guanti sono dispositivi di protezione individuale conformi ai requisiti essenziali di salute esicurezza stabiliti dalla norma 2016/425 (e sono stati certificati da un organismo notificato).

Manuale d'istruzione ' manuali utente disponibile

EN388 Il pittogramma indica l pericolc meccanico per EN388
livello di performance3131X-sirenda la tabella 1

3131X

I guanti sono stati realizzati come protezione contro i rischi meccanici quali abrasione, taglio, strappo e perforazione come da tabella 1 sottostante.
ATTEAZIONE: Non utilizzare a con atto con liquidi.
IMPORTANTE: La prestazione protettiva si riferisce al palmo del guanto.

Tabela 1

resistente alle abrasioni	3
resistente ai tagli	1
resistente agli strappi	3
resistente alle perforazioni	1
Metodo di resistenza al taglio (EN ISO13997)	X

3131X
ZD Trading Peremarkt 15 1681 PG Zwaagdijk-Oost,(NL)

UTILIZZO

Primadell'uso, assicurarsi c'te i guanti siano in buone condizioni controllando che non ci siano tagli, fori, strappi, ecc. Si guanti non sono in perfette condizioni, sostituirli immediatamente. Se i guanti non sono in perfette condizioni, sostituirli immediatamente. IMPORTANTE: Non utilizzare mai i DPI in possimità d parti in movimento in cui rossono impigliarsi.

IMMAGAZZINAGGIO

I guanti sono in sacchetti di zolietilene Conservaei i guanti nella loro confezione originale in un luogo pulito e asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta. Se conservati come indicato, i guanti manterranno a lungo e loro caratteristiche. L'utente deve sempri ispezionare i guanti per assicurarsi che siano sani prima di utilizzarli. La durata dei guanti dipenderàdall'uso e tallo cura con la quale vengono utilizzati e conservati.

LATEX Nella fabbricazione di questo prodotto è stato utilizzato il lattice di gomma naturale, che può provocare una reazione allergica.

ZD Trading
Peremarkt 15
1681 PG Zwaagdijk-Oost(NL)
Fabbricato in Cina

(SK) Modely rukavíc: 2529123 Pracovné latexové rukavice

NAJPRV SI POZORNE PREČÍTAJTE TIETO POKYNY A USCHOVAJTEICH PRE UDÚCE POUŽITIE

TIETO RUKAVICESÚ OSOBNÝ OCHRANNÝ PROSTRIEDOK A PATRIJÚ DO KATEGÓRIE II.
Informácie uvedené v týchto pokynoch pre používateľ slúžia ako pomôcka pre používateľa pri výbere a používaní správneho osobného ochranného prostriedku (OOP).
Boli predmetom preskúšania typu EU uskutočnenéhho spoločnos ou:

C.T.C. (0075)
4, rue hermann Frenkel
69367 LYON Cedex 07
FRANCÚZSKO

Naše označenie veľkosti	Tabuľka veľkostí podľa normy INISO21421:2020
8 (stredné, M)	8
9 (veľké, L)	9
10 (veľmi veľké, XL)	10
11 (veľmi veľmi veľké, XXL)	11

Ochranná známka výrobcu

CE Značka CE znamená, že ieto rukavice sú osobný ochranný protriedok, ktorý vyhovuje základným požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia podľa nariadenia 2016/425 (a boli certifikované schváleným orgánom)

K dispozícii sú pokyny/návod na používanie

EN388 Piktogram – znamená mechanickk nebezpečenstvo podľa EN388
3131X– funkčné úrovne pozri tabuľku 1

3131X

Rukavice boli vyrobené na ochranu zred mechanickými nebezpečenstvami, ako je oder, prerezanie, pretrhnutie a propíchnutia podľa príslušnej funkčnej úrovne uvedenej v tabuľke 1 nižšie.
UPOZORNENIE: Nepoužívajte pri styku s kvapalinami.
DÔLEŽ TÉ: Úroveň ochrany sa vzťahuje na dlaňovú časťrukavíc.

Tabuľka 1

odolnosť voči odieru	3
odolnosť voči prerezaniu	1
odolnosť voči pretrhnutiu	3
odolnosť voči propichnutiu	1
Metóza na zisťovanie odolnosti proti perezaniu (EN ISO 13997)	X

3131X
ZD Trading Peremarkt 15 1681 PG Zwaagdijk-Oost,(NL)

POUŽÍVANIE

Pred používaním skontrolujte stav rukavíc a ubezpečte sa, že so na nich nevyskytujú žiadne prerezania, diery, pretrhnutia atď. Ak rukavice nie sú v bezvbytnom stave, okamžite ich vymeňte. Rukavice sa majú používať len na ochranu pred rizikami podľa tohto návodu na používanie. DÔLEŽITÉ: OOP vždy nepoužívajte v blízkosti pohyblivých častí, do ktorých sa môžu zachytiť.

SKLADOVANIE

Rukavice sú v polyetylénových vreckách. Rukavice uchovávajte v pôvodnom obale načistom a suchom mieste, mimo zdroj tepla a priameho slnečného žiarenia. Ak ich budete skladovať podľa uvedených pokynov, zachovajú si svoje vlastnosti dlhodobo. Pred používním rukavíc sa používateľ vždy musí uistiť, e sú v bezchybnom stave. Trvanlivosť rukavíc závisí od spôsobu používania a zoroství osôb počas používania a skladovania.

LATEX Pri výrobe tohto výrobku bol použitý prírodný gumový latex, ktorý môže spôsobovať alerzické reakcia.

ZD Trading
Peremarkt 15
1681 PG Zwaagdijk-Oost (NL)
Vyrobené v Číne

(ES) Modelos de guantes: 2529123 Guantes de trabajo, látex

LEA PRIMERO ESTAS INSTRUCCIONES CON ATENCIÓN Y CONSÉRVELASPARA SU FUTURA CONSULTA

ESTE GUANTE ES UN EQUIPO DE ?ROTECCIÓN PERSONAL QUE PERTENECE A LA CATEGORIA I I.
La información contenn da en estas instrucciones se ha elaborado para yudar al usuario a elegir el equipo de protección personal carrecto y ayudarle a utilizarle.
Se ha sometido al Examen tipo E.I realizado por:

C.T.C. (0075)
4, rue Hermann Frenke:
69357 LYON Cedex 07
FRANCIA

Nuestras re!erencias de talla	Cuadro de tallas de EN/ISO21420:2020
8 (Mediana, M)	8
9 (Grande, L)	9
10 (Extragrande, XL)	10
11 (Extra-extragrande, XXL)	11

Marca comercial del fabricante

CE lo marca CE significaque estos guantes son un equipo de potección personal conforme con los requisitos desalud y seguridad esenciales definido: en la regulación 2016/425 (y han sido certificados por un organismo acreditado)

Instrucciones/manual de usuario disponibles

EN388 El pictograma indicael peligro mecánico para EN388
Nivel 3131X de rendimiento, véase la tabla 1

3131X

Los guantes se han creado comouna protección contra riesgos mecánicos comoabrasión, cortes, desgarros y perforación conforme al rendimiento de la tabla 1 siguiente.
ADVERTENCIA: No utilizar en contacto con líquidos.
IMPORTANTE: El rendimiento deprotección hace referencia a la palmadel guante.

Tabla 1

resistencia a la abrasión	3
resistencia a corte	1
resistencia a desgarro	3
resistencia a pinchazo	1
Método de resistencia a corte (EN ISO 13997)	X

3131X
ZD Trading Peremarkt 15 1681 PG Zwaagdijk-Oost,(NL)

USO

Antes de usar los guantes, asegúrese de que están en buenestado comprobandoque no contengan cortes, agujeros o desgarros, etc. Si los guantes no están en perfecto estado, cámbielos inmediatamente. Los guantes deben utilizarse únicamente para losriesgos recogidos en este manual de usuario. IMPORTANTE: Nunca utilice equipos de protección personal cerca de piezas móviles donde pueda quedar atrapado.

ALMACENAMIENTO

Los guantes se suministran en bolsasde polietileno. Guarde los guantes en su embalaje original en un lugar limpio y seco, lejos de fuentes de calor y la luz directa del sol. Si los guantes se guardan como se indica, conservarán sus características durante mucho ;iempo. El usuario debe inspeccinar siempre los guantes para asegurarse de que están en buen estado antes de usarlos. La vida útil de los guantes dependerá del uso y el cuidado que el usuario emplee al utilizarlos y almacenarlos.

LATEX Para la labricación de este producto se ha utilizado látex de caucho natural. Puede producir reaciones alérgicas.

ZD Trading
Peremarkt 15
1681 PG Zwaagdijk-Oost (Países Bajos)
Fabricado en China

EN: EL Declaration of conformity	FR: Déclaration CE deConformité	ES: Declaracion UE de conformidad
NL: EG Verklaring van Overeenstemming	PL: Deklaracja zgodności WE	CZ: ES Prohlášení o shodě
DE: EL-Konformitätserklärung	IT: Dichiarazione di conformità UE	SK: EU Vyhlásenie o zhode

EN	We,	ZD Trading Peremarkt 15 Zwaagdijk - Cost 1681 PG The Nederlands	Declare under our own responsibility that the product:
NL	Wij,		Verklaren onder onze volledige verantwoordelijkheid dat het volgende product:
DE	Wir,		Erklären unter unserer eigener Verantwortlichkeit dass folgendes Produkt:
FR	Nous,		Declare sous notre seule responsabilité que le produit suivant:
PL	My,		Oświadczamy, że ponosimy całkowitą odpowiedzialność za następujący produkt:
IT	Noi,		Sottola nostra responsabilità dichiariamo che il prodotto:
ES	Nosotros,		Bajo nuestra propia responsabilidad declaramos que el producto:
CZ	My,		Na naší výhradní odpovědnost prohlašujeme a potvrzujeme, že produkt:
SK	My,		Na našu výhradnú zodpovednosť vyhlasujeme a potvrdzujeme, že výrobok:

EN	Article number:	2529123	
	Article name:		
	Barcode:		
NL	Artikelnummer:		
	Artikel naam:		
	Barcode:		
DE	Artikelnummer:		
	Artikelname:		
	Barcode:		
FR	Numéro d'article:	13G Orange polyester liner dark grey latex crinkle finish	
	Nom de l'article:		
	Code de bar:		
PL	Numer artykułu:		
	Nazwa artykułu:		
	Kod paskowy:		
IT	Numero del prodotto:		
	Nome del prodotto:		
	Codice a barre:		
ES	Número de producto:	8718964;37824, 8718964403785, 8718964039500, 3718964039517	
	Nombre del producto:		
	Código de barras:		
CZ	Číslo produktu:		
	Jméno výrobku:		
	Čárový kód:		
SK	Číslo výrobku:		
	Názov produktu:		
	Čárový kód:		

		a)	b)
EN	a)	The object of the declaration describd above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:	1. EN ISO 2142?:2020, EN888:2016+A1:2018 - EU Type Eamination certificate number 0075/6??2/162/86/22/1148. Issued bx CTC - Approved body number 0075
	b)	Meek the conditions laid down in the following harmonized standards:	2. Total Lead -Kcid digestion, analyzed by ICP-OES
NL	a)	Het Herboven beschreven voorwerpvan de verklaring is in overeenstemming met de desbetreffendh harmoniatiewetgeving van de Unie:	3. Total Cadmium content - Acid digestion, analyzed by ICP-OES
	b)	Voldoet aan de voorwaarden van de volgende geharmoniseerde normen:	4. Phthalates- ?PSC-CH-C1001-09.3
DE	a)	Der dem beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:	5. PAHs - AfPS 15 2019:01 PAH
	b)	Die Anforderungen der folgenden harmonisierten europäischen Normen erfüllt:	6. SCCP - CAISSmethod
FR	a)	L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable:	7. Azo dyes - EA 16362-1/2: 2017
	b)	Satisfait aux conditions des normes européennes harmonisées:	8. Toxic Elements n packaging - ICP-OES/Ultraviolet visibe spectrophotometer (UV Vis)
PL	a)	Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:	9. N?/NPEO - Solvent extraction, GC-MS analysis
	b)	Spełnia warunki nastepujących zharmonizowanych norm europejskich:	
IT	a)	L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa ll armonizzazione dell'Unione:	
	b)	Soddisfa le condizioni stabilite nelle seguenti norme armonizzate:	
ES	a)	El objeto de la declaración descrito anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión:	
	b)	Cumple las condiciones establecidas in las siguientes normas armonizadas:	
CZ	a)	Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizovanými právními předpisy Unie:	
	b)	Splňuje podmínky stanovené v následujících harmonizovaných normách:	
SK	a)	Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:	
	b)	Spĺňa podmienky stanovené v nasledujúcich harmonizovaných normách:	

ZD Trading Peremarkt 15 1681 PG Zwaagdijk – Oost Tel. 0228 - 565080 Fax. 0228 - 565095	Friday, June 10, 2022 Karl Knight Head of Product Quality & Sustainability Zwaagdijk - Oost	K Knight